
3a
3.42
3.44
3.44
3.02
3
10.4
2
14.0
4.05
4.05
5.84
1
19.9
5.83
5.85
3.45
4
6
7
5
3.40
3.45